

Термометър с LCD дисплей и възможност за вграждане в уреди или табла.

Измерване:

- Монтирайте измервателната сонда на желаното от Вас място.
- Монтирайте термометъра.
- Издърпайте прозрачната PVC лента, подаваща се от капачето, което покрива батериите.

Технически данни:

Температурен обхват:	-50°C ÷ 70°C
Точност:	±1°C
Работна температура:	-10°C ÷ 50°C
Захранване:	2 x батерия AG13 1,5V
Размер на отвора за монтаж:	46 x 26.6 mm

Внимание !

- Дисплеят показва Н°С ако измерваната температура надвишава 70°С и L°С ако тя е под - 50°С.
- Пазете от влага и вода.
- Не поставяйте термометъра за дълго време, изложен на силна слънчева светлина.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
В.Търново, ул. „Мармалийска" 35	тел.: 67-03-62

